

PRZEDMIAR ROBÓT - CZĘŚĆ 2.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

NAZWA INWESTYCJI : REMONTU BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W CZERNICY - CZĘŚĆ 2
ADRES INWESTYCJI : OŚRODEK KULTURY W CZERNICY
INWESTOR : Gmina Gaszowice
ADRES INWESTORA : ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
BRANŻA : konstrukcyjno-budowlana, instalacje

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. bud. Krzysztof Linek, upr nr SLK/0325/PWOK/03, SLK/1489/BO/03
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiot główny zamówienia CPV:

45262690-4 Remont starych budynków

Przedmioty pomocnicze zamówienia CPV:

ST-0, SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

ST-0, SST-B-02 Stolarka budowlana
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

ST-0, SST-B-04 Wzmocnienie wieżby
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria robót: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
REMONT BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W CZERNICY			
1	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, CPV: 45421000-4 , ST-0, SST-01, SST-02	1	9
2	WZMOCNIENIE WIEŻBY, CPV: 45261100-5, SST-06	10	13

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W CZERNICY						
1	45420000-7		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, CPV: 45421000-4, ST-0, SST-01, SST-02			
1	KNR 0-19	ST-0, SST-01, SST-02	Wymiana okien na drewniane skrzynkowe w kolorze białym z wkładami zespolonymi, U<1,1W/m2K	m ²		
d.1	1024-04	ST-0, SST-1				
			2*(0,95+2*1,35) <o1>	m ²	7,300	
			1*(0,95+2*1,31) <o2>	m ²	3,570	
			1*(0,95+2*1,35) <o3>	m ²	3,650	
			9*(0,95+2*1,35) <o4>	m ²	32,850	
			2*(0,88+2*1,35) <o5>	m ²	7,160	
			3*(0,95+2*1,35) <o6>	m ²	10,950	
			4*(1,00+2*1,42) <o7>	m ²	15,360	
			1*(0,85+2*1,20) <o8>	m ²	3,250	
			1*(0,85+2*1,20) <o9>	m ²	3,250	
			2*(0,95+2*1,30) <o10>	m ²	7,100	
			1*(0,40+2*1,30) <o11>	m ²	3,000	
			2*(0,75+2*1,25) <o12>	m ²	6,500	
			19*(1,03+2*1,87) <o13>	m ²	90,630	
			6*(1,03+2*1,91) <o14>	m ²	29,100	
			2*(0,57+2*1,81) <o15>	m ²	8,380	
			1*(1,40+2*2,65) <o16>	m ²	6,700	
			1*(0,41+2*1,32) <o17>	m ²	3,050	
			13*(0,43+2*0,47) <o18>	m ²	17,810	
			6*(0,75+2*1,15) <o19>	m ²	18,300	
			4*(0,75+2*0,85) <o20>	m ²	9,800	
					RAZEM	287,710
2	KNR 4-01	ST-0, SST-01, SST-02	Wykucie z muru podokienników drewnianych, kamiennych	m		
d.1	0354-11					
			2*(0,95+2*1,35) <o1>	m	7,300	
			1*(0,95+2*1,31) <o2>	m	3,570	
			1*(0,95+2*1,35) <o3>	m	3,650	
			9*(0,95+2*1,35) <o4>	m	32,850	
			2*(0,88+2*1,35) <o5>	m	7,160	
			3*(0,95+2*1,35) <o6>	m	10,950	
			4*(1,00+2*1,42) <o7>	m	15,360	
			1*(0,85+2*1,20) <o8>	m	3,250	
			1*(0,85+2*1,20) <o9>	m	3,250	
			2*(0,95+2*1,30) <o10>	m	7,100	
			1*(0,40+2*1,30) <o11>	m	3,000	
			2*(0,75+2*1,25) <o12>	m	6,500	
			19*(1,03+2*1,87) <o13>	m	90,630	
			6*(1,03+2*1,91) <o14>	m	29,100	
			2*(0,57+2*1,81) <o15>	m	8,380	
			1*(1,40+2*2,65) <o16>	m	6,700	
			1*(0,41+2*1,32) <o17>	m	3,050	
					RAZEM	241,800
3	KSNR 2	ST-0, SST-01, SST-02	Ściany murowane - osadzenie podokiennika wewnętrznego drewnianego, malowanego z kolorze białym gr 50mm, szer. 40cm.	m		
d.1	0301-09					
			2*(0,95+2*1,35) <o1>	m	7,300	
			1*(0,95+2*1,31) <o2>	m	3,570	
			1*(0,95+2*1,35) <o3>	m	3,650	
			9*(0,95+2*1,35) <o4>	m	32,850	
			2*(0,88+2*1,35) <o5>	m	7,160	
			3*(0,95+2*1,35) <o6>	m	10,950	
			4*(1,00+2*1,42) <o7>	m	15,360	
			1*(0,85+2*1,20) <o8>	m	3,250	
			1*(0,85+2*1,20) <o9>	m	3,250	
			2*(0,95+2*1,30) <o10>	m	7,100	
			1*(0,40+2*1,30) <o11>	m	3,000	
			2*(0,75+2*1,25) <o12>	m	6,500	
			19*(1,03+2*1,87) <o13>	m	90,630	
			6*(1,03+2*1,91) <o14>	m	29,100	
			2*(0,57+2*1,81) <o15>	m	8,380	
			1*(1,40+2*2,65) <o16>	m	6,700	
			1*(0,41+2*1,32) <o17>	m	3,050	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			13*(0,43+2*0,47) <o18>	m	17,810	
			6*(0,75+2*1,15) <o19>	m	18,300	
			4*(0,75+2*0,85) <o20>	m	9,800	
					RAZEM	287,710
4	KNR 0-19 d.1 1024-09	ST-0, SST-01, SST-02	Wymiana drzwi zewnętrznych do kotłowni - drzwi stalowe d1 EI60 z ościeżnicami	m ²		
			1*1,97 <d1>	m ²	1,970	
					RAZEM	1,970
5	KNR 0-19 d.1 1024-09	ST-0, SST-01, SST-02	Wymiana drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych, drewnianych d2 z ościeżnicami drewnianymi	m ²		
			1*1,55 <d2>	m ²	1,550	
					RAZEM	1,550
6	KNR 0-19 d.1 1024-09	ST-0, SST-01, SST-02	Wymiana drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych, drewnianych d3 z ościeżnicami drewnianymi	m ²		
			1*3,07 <d3>	m ²	3,070	
					RAZEM	3,070
7	KNR 0-19 d.1 1024-09	ST-0, SST-01, SST-02	Wymiana drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych d4-d19, d23-d34, drewnianych z ościeżnicami drewnianymi	m ²		
			1*1,87 <d4>	m ²	1,870	
			1*1,22 <d5>	m ²	1,220	
			1*1,71 <d6>	m ²	1,710	
			2*1,71 <d7>	m ²	3,420	
			2*2,50 <d8>	m ²	5,000	
			1*1,68 <d9>	m ²	1,680	
			2*1,75 <d10>	m ²	3,500	
			2*1,92 <d11>	m ²	3,840	
			2*1,70 <d12>	m ²	3,400	
			1*1,93 <d13>	m ²	1,930	
			1*1,73 <d14>	m ²	1,730	
			1*1,73 <d14>	m ²	1,730	
			1*1,66 <d16>	m ²	1,660	
			1*1,29 <d17>	m ²	1,290	
			1*2,07 <d18>	m ²	2,070	
			1*1,63 <d19>	m ²	1,630	
			2*1,7 <d24>	m ²	3,400	
			1*1,11 <d25>	m ²	1,110	
			1*1,71 <d26>	m ²	1,710	
			1*1,55 <d27>	m ²	1,550	
			1*2,75 <d28>	m ²	2,750	
			2*1,29 <d29>	m ²	2,580	
			1*2,6 <d30>	m ²	2,600	
			1*1,78 <d31>	m ²	1,780	
			1*1,76 <d32>	m ²	1,760	
			1*2 <d33>	m ²	2,000	
			1*1,67 <d34>	m ²	1,670	
					RAZEM	60,590
8	KNR 0-19 d.1 1024-09	ST-0, SST-01, SST-02	Odrestaurowanie (kitowanie, malowanie) drzwi wewnętrznych d20-d22 z ościeżnicami drewnianymi	m ²		
			1*4,19 <d20>	m ²	4,190	
			5*3,04 <d21>	m ²	15,200	
			2*3,17 <d22>	m ²	6,340	
					RAZEM	25,730
9	KNR 0-19 d.1 1024-09	ST-0, SST-01, SST-02	Wymiana drzwi zewnętrznych na strych - drzwi stalowe z okleiną drewnianą d23 EI60 z ościeżnicami	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1*2,23 <d23>	m ²	2,230	
					RAZEM	2,230
2	45261100-5		WZMOCNIENIE WIEŻBY, CPV: 45261100-5, SST-06			
10	KNR 2-02 d.2 0407-02	ST-0, SST-07	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. - wykonanie elementów nr 1. oczepu impregnowane do NRO 6,4	m ³ drew. m ³ drew.	 6,400	
					RAZEM	6,400
11	KNR 2-02 d.2 0407-02	ST-0, SST-07	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. - wykonanie elementów nr 2. podwalin impregnowanych do NRO 4,99	m ³ drew. m ³ drew.	 4,990	
					RAZEM	4,990
12	KNR 2-02 d.2 0408-01	ST-0, SST-07	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. - wykonanie elementów nr 3. mieczy impregnowanych do NRO 2,23	m ³ m ³	 2,230	
					RAZEM	2,230
13	KNR 2-02 d.2 0408-01	ST-0, SST-07	Słupki impregnowane do stanu NRO - wykonanie elementów nr 4.- 8. słupków impregnowanych do NRO 0,44 <słup 4> 1,08 <słup 5> 0,75 <słup 6> 0,11 <słup 7> 0,04 <słup 8>	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,440 1,080 0,750 0,110 0,040	
					RAZEM	2,420