


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|----------------|--|-----------|---|--|---|--|
| | | OZNACZENIE NA RZUTACH (numer przyjęto w odniesieniu do inwentaryzacji) | | D28 PIĘTRO | D29 PIĘTRO | D30 PIĘTRO | D31 PIĘTRO | D32 STRYCH | D33 STRYCH | D34 STRYCH | | | | | | | | | |
| inwentaryzacja | SCHEMAT | | INWENTARYZACJA | | INWENTARYZACJA | | INWENTARYZACJA | | INWENTARYZACJA | | INWENTARYZACJA | | inwentaryzacja | | | | | | |
| | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
| | kierunek otwierania lewe - L; prawe - P | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | | L | P | | | | |
| | | | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | | - | 1 | - | 1 | | |
| | wymiary skrzydła | | So x Ho | 117 x 235 | | 64 x 201 | | 115 x 226 | | 87 x 205 | | 96 x 186 | | 104 x 192 | | 90 x 185 | | | |
| | wymiary z ościeżnicami | | S | 139 | | 72 | | 147 | | 95 | | 102 | | 110 | | 106 | | | |
| | | | H | 246 | | 205 | | 242 | | 208 | | 189 | | 295 | | 193 | | | |
| | powierzchnia czynna | | So x Ho | 2,75 | | 1,29 | | 2,6 | | 1,78 | | 1,76 | | 2 | | 1,67 | | | |
| | RAZEM | | sztuk | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | opis drzwi | | drzwi drewniane w kolorze białym | | drzwi współczesne w kolorze białym | | drzwi drewniane w kolorze białym | | drzwi współczesne w kolorze białym | | drzwi drewniane w kolorze brązowym | | | drzwi drewniane w kolorze białym | | drzwi drewniane w kolorze brązowym | | | |
| stan projektowany | | SCHEMAT | | STAN PROJEKTOWANY | | STAN PROJEKTOWANY | | STAN PROJEKTOWANY | | STAN PROJEKTOWANY | | STAN PROJEKTOWANY | | STAN PROJEKTOWANY | | stan projektowany | | | |
| | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| | | kierunek otwierania lewe - L; prawe - P | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | | | | |
| | | | | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | | - | 1 | |
| | | wymiary skrzydła | | So x Ho | 117 x 235 | | 64 x 201 | | 115 x 226 | | 87 x 205 | | 96 x 186 | | 104 x 192 | | 90 x 185 | | |
| | | wymiary z ościeżnicami | | S | 139 | | 72 | | 147 | | 95 | | 102 | | 110 | | 106 | | |
| | | | | H | 246 | | 205 | | 242 | | 208 | | 189 | | 295 | | 193 | | |
| | | powierzchnia czynna | | So x Ho | 2,75 | | 1,29 | | 2,6 | | 1,78 | | 1,76 | | 2 | | 1,67 | | |
| | | RAZEM | | sztuk | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | opis drzwi | | drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały | | drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały | | drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały | | drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały | | drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: ciemny orzech | | drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały | | | drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: ciemny orzech | | |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W CZERNICY | | INFO - PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH | |
| lokalizacja: CZERNICA, UL. WOLNOŚCI 39, DZIAŁKA NR 3563/230, OBRĘB: CZERNICA INWESTOR: GMINA GASZOWICE, UL. RYDUŁTOWSKA 2 44-293 GASZOWICE | | ul. Ofiar Oświęcimskich 63 47-440 Górki Śląskie tel./fax 4187324;0604149000 e-mail: 604149000@eranet.pl | |
| REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ D27 - D34 | Projektował | Podpis | Podziatka: |
| | inż bud. Krzysztof Linek upr. nr SLK/0325/PWOK/03 | | 1:50 |
| | PROJEKT REMONTU | | Nr rysunku |
| Data: październik 2016r. | R-8. | | |