

**BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
INFO - PROJEKT**

www.info-projekt.ngb.pl

47-440 Górkę Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63

tel./fax. 604149000 324187324

e-mail: 604149000@eranet.pl

**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
REMONTU
BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W CZERNICY**

BRANŻA: **KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: **IX**

WŁAŚCICIEL: **Gmina Gaszowice**

ADRES: **ul. Rydułtowska 2
44 – 293 Gaszowice**

LOKALIZACJA INWESTYCJI: **obręb: Czernica, jednostka ewid.: Czernica, powiat Rybnicki
ul. Wolności 39, działka nr 3563/230.**

Autor :

**inż. bud. Krzysztof Linek
upr nr: SLK/0325/PWOK/03**

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /tj. Dz. U. 2016r. Poz. 290. niniejszym oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam:

Górkę Śląskie - październik 2016

Spis zawartości:

Lp.	nazwa	strona
1.	Spis zawartości	-
2.	Opis techniczny, ocena stanu technicznego	1.-21.
3.	Informacja projektanta BIOZ	22.-23.
4.	Uprawnienia projektanta	24.-25.
I.	INWENTARYZACJA	26.
I-1.	Projekt zagospodarowania działki	Rysunek nr I-1
I-2.	Rzut piwnic	Rysunek nr I-2
I-3.	Rzut parteru	Rysunek nr I-3
I-4.	Rzut piętra	Rysunek nr I-4
I-5.	Rzut poddasza nieużytkowego	Rysunek nr I-5
I-6.	Rzut dachu	Rysunek nr I-6
I-7.	Rzut więźby dachowej	Rysunek nr I-7
I-8.	Wykaz kratownic więźby dachowej	Rysunek nr I-8
I-9.	Przekrój A - A	Rysunek nr I-9
I-10.	Przekrój B - B	Rysunek nr I-10
I-11.	Przekrój C - C	Rysunek nr I-11
I-12.	Wykaz stolarki okiennej	Rysunek nr I-12
I-13.	Detal elewacji	Rysunek nr I-13
I-14.	Detal schodów wejściowych	Rysunek nr I-14
I-15.	Elewacja wschodnia	Rysunek nr I-15
I-16.	Elewacja zachodnia	Rysunek nr I-16
I-17.	Elewacja południowa	Rysunek nr I-17
I-18.	Elewacja północna	Rysunek nr I-18
I-19.	Wykaz stolarki	Rysunek nr I-19
R.	PROJEKT REMONTU	
R-1.	Remont stropu nad parterem	Rysunek nr R-1
R-2.	Remont stropu nad piętrem	Rysunek nr R-2
R-3.	Rzut więźby dachowej	Rysunek nr R-3
R-4.	Wzmocnienie więźby	Rysunek nr R-4
R-5A.	Remont stolarki okiennej	Rysunek nr R-5a
R-5B.	Remont stolarki okiennej	Rysunek nr R-5b
R-6.	Remont stolarki drzwiowej D1-D13	Rysunek nr R-6
R-7.	Remont stolarki drzwiowej D14-D27	Rysunek nr R-7
R-8.	Remont stolarki drzwiowej D28-D34	Rysunek nr R-8
R-9.	Elewacja zachodnia po remoncie	Rysunek nr R-9
R-10.	Elewacja wschodnia po remoncie	Rysunek nr R-10
R-11.	Elewacja południowa po remoncie	Rysunek nr R-11
R-12.	Elewacja północna po remoncie	Rysunek nr R-12
R-13.	Detal elewacji	Rysunek nr R-13
R-14.	Wymiana boazerii I piętro	Rysunek nr R-14
R-15.	Posadzki po remoncie - piwnice	Rysunek nr R-15
R-16.	Posadzki po remoncie - parter	Rysunek nr R-16
R-17.	Posadzki po remoncie - I piętro	Rysunek nr R-17
R-18.	Detal ściany toalet	Rysunek nr R-18
R-19.	Detal okien skrzynkowych do wymiany	Rysunek nr R-19
R-20.	Detal drzwi do renowacji	Rysunek nr R-20
R-21.	Detal boazerii	Rysunek nr R-21